



Bauliche Einrichtungen

<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
Verkehrsflächen, Böden, Stiegen
frei von Lagerungen halten
herumliegende Gegenstände entfernen, regelmäßig zusammenräumen
Verunreinigungen beseitigen
bei Glätte streuen
Leitern
richtigen Anstellwinkel (ca. 75°) beachten
gegen Umfallen, Wegrutschen, Verkanten und Einsinken (z.B. Haken, Anbinden, Leiterspitzen) sichern
nicht zu weit seitlich hinauslehnen, Leiter öfter umstellen
max. bis zur drittletzten Sprosse aufsteigen
Erhöht liegende Arbeitsplätze
achten auf das Vorhandensein von baulichen Absturzsicherungen, wenn notwendig persönliche Auffang- oder Haltesysteme verwenden
gutes Schuhwerk verwenden (evt. rutschfest)
Lagerräume
Zusammenlagerungsverbote beachten
Chemikalienaufbewahrung
Sicherheitsdatenblatt bzw. Gebrauchsanleitung beachten und PSA verwenden
Ballenlager
Tragfähigkeit des Lagerbodens überprüfen
Umstürzen, Herabfallen von Ballen verhindern durch: im Verbund stapeln, Stapel von oben abbauen, Stapelsicherung vorsehen
Hochsilos
beim Anbringen von Schutzanstrichen Persönliche Schutzausrüstung (z.B. gegen Absturz, Augenschutz, Atemschutz, Gehörschutz) verwenden
beim Nachsilieren und bei erstmaliger Futterentnahme: Einstieg nur nach gründlicher Lüftung, beim Öffnen der Seitenluke nach oben wegsteigen
Rettung verunglückter Personen nur unter Verwendung umluftunabhängiger Atemschutzgeräte und unter Aufsicht von weiteren Personen
Retter darf nur mit Seilsicherung einsteigen, überwacht von mind. 2 (besser 3) Personen
bei Methangas – Explosionsgefahr! - nicht mit offenem Feuer hantieren
beim Streichen von Hochsilos Witterungsbedingungen beachten, unten beginnen, nach oben streichen

<i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i>
bei einem Unfall für rasche Belüftung des Silos sorgen (Luken öffnen, Gebläse/Häcksler)
Jauche- und Güllegruben
in Gruben grundsätzlich nicht einsteigen
jegliche Zündquellen (z.B. Schweißen, Schleifen, Schneiden, Rauchen) vermeiden
beim Mixen und Absaugen auf sichere Abdeckung der Öffnungen achten
bei Außenlagerung Schieber beim Rühren und Entnehmen schließen
bei Lagerung von Gülle unterhalb des Stalles für ausreichende Belüftung sorgen (Türen und Tore öffnen)
Infektionsgefahr durch Beschmutzen der Haut - PSA verwenden
Rettung verunglückter Personen nur unter Verwendung umluftunabhängiger Atemschutzgeräte und unter Aufsicht von weiteren Personen
Garagen
Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten
Motore nicht laufen lassen
Kühlräume
Kälteschutzbekleidung tragen